



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10:00 hrs 25 Diciembre 2021
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K335-FIII.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M

Localidad: 102.- EJ. ALIANZA (PERIFERICO) Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: 39.- VIVIENDA Subprograma: MF11.-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

Metas Registradas: Unidad: TECHO Cantidad: 12.00

Fechas: Inicio Programada: 16/DIC/2021 Terminación Programada: 25/DIC/2021

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.

R.F.C: PIL160902B43

Domicilio: CALLE MIGUEL HIDALGO, MZA. 10B, LT. 202, COL. VICENTE GUERRERO, CD. INDUSTRIAL

Contrato: CU-11/149 TECHOS-FIII-2021 Importe: \$ 291,245.63 Fecha: 9/DIC/2021.

Anticipo: \$ 87,373.69

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 08/DIC/2021

Fecha Inicio según Contrato: 16/DIC/2021 Fecha de Term. Según Contrato: 25/DIC/2021

Fecha real inicio de obra: 16/DIC/2021 Fecha real de terminación de Obra: 25/DIC/2021

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. JOSE ORLANDO BADAL GARCIA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4134-04147-6; Importe: \$ 87,373.69 Fecha de exp: 09/DIC/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 4134-04148-1 Importe: \$ 29,124.56 Fecha de Exp.: 09/DIC/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 4134-04184-3 Importe: \$ 29,124.15 Fecha de Exp: 25/DIC/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR TECHO NUEVO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBULARES DE 1 1/2" X 4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBULARES DE 1 1/2" X 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL DE 6.10 X 0.72 MT. DE ANCHO EFECTIVO CAL. 32, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA CON MEDIDA DE 30 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA DE ALUMINIO PLANA, COLOR PLATEADA, IMPRESA CON SUBLIMACION (B/N O COLOR).

Metas alcanzadas: Unidad: **TECHO** Cantidad: **12.00**

Población beneficiada: 60 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 2	22/OCT/2021	\$ 291,594.60

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 16/DIC/2021 AL 25/DIC/2021	291,241.46	89,131.18
2			
3			

Importe del Contrato: (\$) 291,245.63 Importe total estimado: (\$) 291,241.46

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 291,241.46

Importe deducciones: (\$) 89,131.18 Saldo por cancelar: (\$) 4.17

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.




**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

ENTREGA:


Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MUNICIPALES.

Cargo RESIDENTE DE OBRAS.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ. 

Por el Contratista: PAQUERA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ARQ. JOSE ORLANDO BADO GARCIA. 

RECIBE:


Comité ()


Dependencia ()

Por el **COMITÉ COMUNITARIO** (reciben de conformidad):

PRESIDENTE


SECRETARIO



C. Deisy Torres de la Cruz


C. Jorge Ramos Medina


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


SEGUNDO VOCAL


C. Leticia Cortazar S.


C. Manuel

TERCER VOCAL


C. Lidya Diana B.J.


C. Carlos Chavero Perez





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

Five horizontal lines for additional observations.