



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10:00 hrs 25 Diciembre 2021
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K336-FIII.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN
VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (COL. OBRERA)
Localidad: 001.- CD. CUNDUACAN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO
Programa: 39.- VIVIENDA Subprograma: MF11.-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Metas Registradas: Unidad: TECHO Cantidad: 1.00
Fechas: Inicio Programada: 16/DIC/2021 Terminación Programada: 25/DIC/2021
Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.
R.F.C: PIL160902B43
Domicilio: CALLE MIGUEL HIDALGO, MZA. 10B, LT. 202, COL. VICENTE GUERRERO, CD.
INDUSTRIAL

Contrato: CU-11/149 TECHOS-FIII-2021 Importe: \$ 24,270.47 Fecha: 9/DIC/2021.
Anticipo: \$ 7,281.14

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Fecha de Adjudicación: 08/DIC/2021
Fecha Inicio según Contrato: 16/DIC/2021 Fecha de Term. Según Contrato: 25/DIC/2021
Fecha real inicio de obra: 16/DIC/2021 Fecha real de terminación de Obra: 25/DIC/2021
Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. JOSE ORLANDO BADAL GARCIA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



COPLADEMUN
COMITÉ LOCAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4134-04147-6; Importe: \$ 7,281.14 Fecha de exp: 09/DIC/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 4134-04148-1 Importe: \$ 2,427.05 Fecha de Exp.: 09/DIC/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 4134-04184-3 Importe: \$ 2,427.05 Fecha de Exp: 25/DIC/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR TECHO NUEVO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBULARES DE 1 1/2" X 4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBULARES DE 1 1/2" X 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL DE 6.10 X 0.72 MT. DE ANCHO EFECTIVO CAL. 32, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA CON MEDIDA DE 30 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA DE ALUMINIO PLANA, COLOR PLATEADA, IMPRESA CON SUBLIMACION (B/N O COLOR).

Metas alcanzadas: Unidad: **TECHO** Cantidad: **1.00**

Población beneficiada: 5 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 2	22/OCT/2021	\$ 24,299.55

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 16/DIC/2021 AL 25/DIC/2021	24,270.47	7,427.60
2			
3			

Importe del Contrato: (\$) 24,270.47 Importe total estimado: (\$) 24,270.47

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 24,270.47

Importe deducciones: (\$) 7,427.60 Saldo por cancelar: (\$) 0.00

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRIT. y SERVI. MUNICIPALES

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma ABG. EDISON HERNANDEZ PEPER

Por el Contratista: PAUMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ABG. JOSE ORLANDO BADAL GARCIA.

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Rebeca G.E
C. Rebeca Gomez Escobar

C. Arlet Lázaro Alarcón
670 mo?
SEGUNDO VOCAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Karina Luna y Damian
C. Karina Luna Damian

Sara de Jesus Rd
C. Sara de Jesus Ramirez
Luna.

TERCER VOCAL

Arlet Lázaro
C. Arlet Lázaro

Jose del Corral
C. Jose del Corral





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TOLUCA

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA